

# Serie 43 Klemmringverschraubungen

- Anschluss:Ø 4 ... 22 mm
- > Robuste Bauform
- Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen
- > Umfangreiches Produktprogramm
- Anschlussgewinde von 1/8" ... 1"
- Vormontiert inklusive Klemmring, Überwurfmutter und Dichtring (falls erforderlich)



## Technische Merkmale Betriebsmedium:

Druckluft, gefiltert, geölt oder ungeölt, Öl, Wasser und weitere Fluide, die in Niederdruckhydraulikanwendungen eingesetzt werden.

#### Betriebsdruck:

Ø 4 ... 14 mm = 100 bar (1450 psi) Ø 16 ... 22 mm = 40 bar (580 psi) Bei Verwendung eines entsprechenden Kupferrohres mit 1 mm Wandstärke bei +20 °C (+68°F) Entspechend eingesetztem Metall- bzw. PA-Rohr

#### Rohr-/Schlauchanschluss:

Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 oder 22 mm außen

#### Gewindeanschluss:

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

#### Schläuche:

PA 11 oder 12.

PU, PE sowie andere Schläuche. Kupferrohr, geglüht und halbhart Doppelwandiges Stahlrohr.

## Umgebungs-/Mediums-temperatur:

Abhängig vom eingesetzten Rohrmaterial.

#### Material:

Verschraubungskomponenten Messing entsprechend OT 58 UNI


5705. Flachdichtung: PA

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Messingkomponenten vernickelt.

#### Montagehinweise




 Rohrenden rechtwinklig abschneiden und innen sowie außen entgraten



Zur Erleichterung der Montage bei Rohraußendurchmessern größer 12mm ist es zweckmäßig, Gewinde der Überwurfmutter und Klemmring leicht einzuölen. Überwurfmutter und Klemmring auf das Rohr fädeln und Rohr bis zum Anschlag in den Ver-

schraubungskörper schieben.



3. Rohr gerade in die Verschrau bung halten und Überwurfmutter mit der Hand anziehen. Überwurfmutter mit Schraubenschlüssel 11/4 bis 11/2 Umdrehungen anziehen. Überwurfmutter um ca. 1/4 Umdrehungen lösen und erneut fest anziehen.

#### Bemerkung:

Bei einem im Radius verlegten Rohr oder Schlauch muss dass in die Klemmringverschraubung einzusteckende Schlauch/Rohrende gerade ausgeführt sein. Die Länge des geraden Endstückes muss mindestens der zweifachen Höhe der Überwurfmutter entprechen. Bei Einhaltung der Montageanleitung erzielen Sie über einen weiten Druckbereich leckagefreie Verbindungen. Zu starkes Anziehen zerstört die Verschraubung bzw. führt zu keiner leckagefreien Verbindung.





#### Gerade Verbindungen und Ein-und Aufschraubverschraubungen





Seite 3

Gerade Einschraubverschraubung mit Dichtring 43225



Seite 3 Seite 3

Gerade Aufschraubverschraubung 43226



Einschraub-Steckstutzen mit Dichtring Gerade Durchgangsverbindung 43020 43215



Seite 3



Seite 4

Gerade Schottverbindung mit Kontermutter 43029



Seite 4

#### Winkelverbindungen

### Winkel-Einschraubverschraubung 43145

Seite 4

Winkelverschraubung 43040



### T-Verbindungen und Kreuzverbindungen





Seite 5

T-Verbindung 43060

Seite 5

T-Verschraubung, seitlich 43175



Seite 5

Kreuzverbindung 43090



Seite 5

#### Winkelverbindungen und drehbare Winkelverschraubungen



Seite 5

Hohlschraube mit Dichtringen 43A00

Seite 6

Winkel-Verschraubungskörper 43051

Seite 6

### Zubehör



Seite 6

Verstärkungshülse 43033



Seite 6

Überwurfmutter 43001



Seite 6

Reduziereinsatz



Seite 6

Stopfen



Seite 7

Schlauchanschluss




Seite 7



### Gerade Einschraubverschraubung 43125






~ .	_	_	_	-	<b>6</b> -1	-
ØA	В	С	G	$\mathfrak{D}\!\!=\!$	∑=1	Тур
4	R1/8	26,5	7,5	10	10	431250418
4	R1/4	29,5	11	10	14	431250428
6	R1/8	28	7,5	13	11	431250618
6	R1/4	31,5	11	13	14	431250628
6	R3/8	32	11,5	13	17	431250638
8	R1/8	30	7,5	14	13	431250818
8	R1/4	33,5	11	14	14	431250828
8	R3/8	34	11,5	14	17	431250838
10	R1/4	36	11	19	16	431251028
10	R3/8	36,5	11,5	19	17	431251038
10	R1/2	38	13	19	21	431251048
12	R1/4	36,5	11	22	18	431251228
12	R3/8	37	11,5	22	18	431251238
12	R1/2	38,5	13	22	21	431251248
14	R3/8	38,5	11,5	24	20	431251438
14	R1/2	39,5	13	24	21	431251448
15	R1/2	39,5	13	24	21	431251548
16	R1/2	42	13	27	22	431251648
16	R3/4	43,5	14,5	27	27	431251668
18	R1/2	42,5	13	30	24	431251848
18	R3/4	44	14,5	30	27	431251868
22	R1/2	45	13	36	30	431252248
22	R3/4	46,5	14,5	36	30	431252268

# Gerade Aufschraubverschraubung






Ø A     B     C     G     ∑     ∑     1     Typ       4     G1/8     25     8,5     14     10     4322604       6     G1/8     26     8,5     14     13     4322606       6     G1/4     28,5     11     17     13     4322608       8     G1/8     28     8,5     14     14     4322608       8     G3/8     31     11,5     20     14     4322608       10     G1/4     33     11     17     19     4322610       10     G3/8     33,5     11,5     20     19     4322610       10     G1/2     35,5     13,5     24     19     4322610       12     G1/4     33,5     11     18     22     4322610       12     G3/8     34     11,5     20     22     4322612	18 28 318 328
6 G1/8 26 8,5 14 13 4322606 6 G1/4 28,5 11 17 13 4322606 8 G1/8 28 8,5 14 14 4322608 8 G1/4 30,5 11 17 14 4322608 8 G3/8 31 11,5 20 14 4322608 10 G1/4 33 11 17 19 4322610 10 G3/8 33,5 11,5 20 19 4322610 10 G1/2 35,5 13,5 24 19 4322610 12 G1/4 33,5 11 18 22 43226122	18 28 318 328
6   G1/4   28,5   11   17   13   4322606     8   G1/8   28   8,5   14   14   4322608     8   G1/4   30,5   11   17   14   4322608     8   G3/8   31   11,5   20   14   4322608     10   G1/4   33   11   17   19   4322610     10   G3/8   33,5   11,5   20   19   4322610     10   G1/2   35,5   13,5   24   19   4322610     12   G1/4   33,5   11   18   22   4322612	528 318 328
8 G1/8 28 8,5 14 14 4322608   8 G1/4 30,5 11 17 14 4322608   8 G3/8 31 11,5 20 14 4322608   10 G1/4 33 11 17 19 4322610   10 G3/8 33,5 11,5 20 19 4322610   10 G1/2 35,5 13,5 24 19 4322610   12 G1/4 33,5 11 18 22 4322612	318
8 G1/4 30,5 11 17 14 4322608   8 G3/8 31 11,5 20 14 4322608   10 G1/4 33 11 17 19 4322610   10 G3/8 33,5 11,5 20 19 4322610   10 G1/2 35,5 13,5 24 19 4322610   12 G1/4 33,5 11 18 22 4322612	328
8 G3/8 31 11,5 20 14 4322608 10 G1/4 33 11 17 19 4322610 10 G3/8 33,5 11,5 20 19 4322610 10 G1/2 35,5 13,5 24 19 4322610 12 G1/4 33,5 11 18 22 4322612	
10 G1/4 33 11 17 19 4322610.   10 G3/8 33,5 11,5 20 19 4322610.   10 G1/2 35,5 13,5 24 19 4322610.   12 G1/4 33,5 11 18 22 4322612.	38
10 G3/8 33,5 11,5 20 19 4322610.   10 G1/2 35,5 13,5 24 19 4322610.   12 G1/4 33,5 11 18 22 4322612.	
10 G1/2 35,5 13,5 24 19 43226100   12 G1/4 33,5 11 18 22 43226122	28
12 G1/4 33,5 11 18 22 43226122	38
	48
12 G3/8 34 11,5 20 22 43226123	28
	38
12 G1/2 36 13,5 24 22 43226124	48
14 G3/8 33,5 20 24 11,5 43226143	38
14 G1/2 36 24 24 13,5 43226144	48
15 G1/2 36,5 24 24 13,5 43226154	48
16 G1/2 38,5 24 27 13,5 43226164	48
16 G3/4 40 30 27 14,5 43226166	58
18 G1/2 39 24 30 13,5 43226184	48
18 G3/4 40,5 30 30 14,5 43226186	58
22 G3/4 41 30 36 14,5 4322622	68

### Gerade Einschraubverschraubung mit Dichtring 43225






	G	1
8 0		<b>4</b>

ØA	В	С	G	Ø٦	$\mathfrak{D}\!\!=\!\!$	∑ <b>=1</b>	Тур
4	G1/8	26	7,5	14	10	13	432250418
6	G1/8	27	7,5	14	13	13	432250618
6	G1/4	30,5	9,5	18	13	17	432250628
8	G1/8	30	7,5	14	14	13	432250818
8	G1/4	32,5	9,5	18	14	17	432250828
8	G3/8	36,5	13	21	14	22	432250838
10	G1/4	35	9,5	18	19	17	432251028
10	G3/8	39	13	21	19	22	432251038
14	G3/8	39,5	13	21	24	22	432251438
14	G1/2	41,5	14,5	26	24	27	432251448
22	G3/4	48	15,5	33	36	32	432252268
22	G1	51	17,5	41	36	41	432252288

### Einschraub-Steckstutzen mit Dichtring 43215





ØA	В	С	Е	G	Ø٦	øs	$\Sigma =$	Тур
6	G1/8	27,5	16	6,5	14	4	10	432150618
6	G1/4	31	16	8	18	4	13	432150628
8	G1/8	31,5	19	6,5	14	5,5	14	432150818
8	G1/4	34	19	8	18	6	19	432150828
8	G3/8	38	19	11	21	6	22	432150838
10	G1/4	35	20	8	18	8	24	432151028
10	G3/8	39	20	11	21	8	24	432151038
14	G3/8	40	21	11	21	11	27	432151438
14	G1/2	42	21	12	26	12	30	432151448



### Gerade Durchgangsverbindung 43020






ØA	С	Σ=	∑=1	Тур
4	33	10	10	430200400
6	36	13	11	430200600
8	40	14	13	430200800
10	45,5	19	16	430201000
12	46,5	22	18	430201200
14	47	24	21	430201400
15	51	24	21	430201500
16	52	27	22	430201600
18	54	30	26	430201800
22	57	36	30	430202200

### Gerade Schottverbindung mit Kontermutter 43029





ØA	В	С	F	$\Sigma =$	∑=1	∑=2	Тур
4	M 8x1,0	49	12	10	13	10	430290400
6	M10x1,0	53	12,5	13	14	13	430290600
8	M12x1,0	57	12,5	14	17	14	430290800
10	M16x1,5	64	13	19	22	19	430291000
12	M18x1,5	70	17	22	22	22	430291200
14	M20x1,5	72	19	24	24	24	430291400


### Winkel-Einschraubverschraubung 43145












ØA	В	E	F	G	$\mathfrak{D}\!\!=\!$	∑=1	Тур
4	R1/8	21,5	15	7,5	10	8	431450418
6	R1/8	26	18	7,5	13	9	431450618
6	R1/4	24	19	11	13	9	431450628
8	R1/8	30	18	7,5	14	11	431450818
8	R1/4	30	22	11	14	11	431450828
8	R3/8	30,5	24	11,5	14	13	431450838
10	R1/4	33	23,5	11	19	13	431451028
10	R3/8	33	24	11,5	19	13	431451038
10	R1/2	35	25	13	19	14	431451048
12	R1/4	35,5	24	11	22	14	431451228
12	R3/8	35,5	24,5	11,5	22	14	431451238
12	R1/2	35,5	25	13	22	14	431451248
14	R3/8	38,5	26	11,5	24	17	431451438
14	R1/2	38,5	28,5	13	24	17	431451448
15	R1/2	38,5	28,5	13	24	17	431451548
16	R1/2	39,5	28	13	27	17	431451648
18	R1/2	40,5	29,5	13	30	20	431451848
18	R3/4	40,5	32	11,5	30	20	431451868
22	R3/4	43	34	11,5	36	27	431452268

### Winkelverschraubung 43040






ØA	С	5=	হ=1	Тур
4	21,5	10	8	430400400
6	26	13	9	430400600
8	30	14	11	430400800
10	33	19	13	430401000
12	35,5	22	14	430401200
14	36,5	24	17	430401400
15	37,5	24	17	430401500
16	39	27	17	430401600
18	40,5	30	20	430401800
22	43	36	27	430402200



### T-Verschraubung 43165






ØA	В	С	E	G	$\Sigma =$	∑=1	Тур
4	R1/8	42	15	7,5	10	8	431650418
6	R1/8	48	16,5	7,5	13	9	431650618
6	R1/4	48	20,5	11	13	9	431650628
8	R1/8	56	16,5	7,5	14	12	431650818
8	R1/4	56	20,5	11	14	12	431650828
8	R3/8	60	23	11,5	14	13	431650838
10	R1/4	64	22,5	11	19	13	431651028
10	R3/8	64	23,5	11,5	19	13	431651038
10	R1/2	68	27	13	19	14	431651048
12	R1/4	68	24,5	11	22	14	431651228
12	R3/8	71	24,5	11,5	22	14	431651238
12	R1/2	71	25	13	22	14	431651248
14	R3/8	77	26	11,5	24	17	431651438
14	R1/2	77	28,5	13	24	17	431651448
15	R1/2	77	28,5	13	24	17	431651548
16	R1/2	79	28	13	27	17	431651648
18	R1/2	81	29,5	13	30	20	431651848
18	R3/4	81	32	14,5	30	20	431651868
22	R3/4	86	34	11,5	36	27	431652268

### T-Verbindung 43060






ØA	С	E	Σ=	∑=1	Тур
4	43	21,5	10	8	430600400
6	48	24	13	9	430600600
8	57	28,5	14	12	430600800
10	64	32	19	13	430601000
12	70	35	22	14	430601200
14	77	38,5	24	18	430601400
15	77	38,5	24	18	430601500
16	78	39	27	17	430601600
18	81	40,5	30	20	430601800
22	86	43	36	27	430602200

# T-Verschraubung, seitlich 43175






ØA	В	E	F	G	$\Sigma =$	∑ <b>=</b> 1	Тур
4	R1/8	15	21	7,5	10	8	431750418
6	R1/8	19	24	7,5	13	9	431750618
6	R1/4	20	26	11	13	9	431750628
8	R1/8	18	26	7,5	14	12	431750818
8	R1/4	20	26	11	14	12	431750828
8	R3/8	23	26	11,5	14	13	431750838

# Kreuzverbindung 43090






С	Σ=	∑=1	Тур
47	10	8	430900400
48	13	9	430900600
58	14	11	430900800
66	19	13	430901000
74,5	22	17	430901200
74,5	24	17	430901400
	48 58 66 74,5	47 10 48 13 58 14 66 19 74,5 22	47 10 8   48 13 9   58 14 11   66 19 13   74,5 22 17

# Schwenkverschraubung mit Dichtring 43A51






ØA	В	Е	F	G	5=	∑=1	Тур
4	G1/8	22,5	31	8	10	14	43A510418
6	G1/8	23,5	31	8	13	14	43A510618
6	G1/4	26,5	33,5	6	13	17	43A510628
8	G1/8	28,5	31	8	14	14	43A510818
8	G1/4	28,5	33,5	6	14	17	43A510828
8	G3/8	30	34,5	8	14	19	43A510838
10	G1/4	32,5	33,5	7	19	17	43A511028
10	G3/8	32,5	34,5	8	19	19	43A511038
14	G1/4	36,5	44	8	24	17	43A511428
14	G3/8	36,5	46	9	24	22	43A511438
14	G1/2	36,5	49	11	24	24	43A511448
22	G3/4	46	64	12	36	32	43A512268



# Winkel-Verschraubungskörper 43051





ØA	В	Е	F	Version	Σ=	Тур
4	1/8"	30	17	short banjo bolt	10	430510418
6	1/8"	28	17	short banjo bolt	13	430510618
6	1/4"	36	17	short banjo bolt	13	430510628
8	1/8"	38	17	short banjo bolt	14	430510818
8	1/4"	38	17	short banjo bolt	14	430510828
8	3/8"	41	20	short banjo bolt	14	430510838
10	1/4"	43	20	short banjo bolt	19	430511028
10	3/8"	43	20	short banjo bolt	19	430511038
14	1/4"	50	30	long banjo bolt	24	430511428
14	3/8"	50	30	long banjo bolt	24	430511438
14	1/2"	50	30	long banjo bolt	24	430511448
22	3/4"	63	42	long banjo bolt	36	430512268

# Hohlschraube mit Dichtringen 43A00





В	С	Ausführung	Σ=	Тур
G1/8	31	kurz	14	43A000018
G1/4	33,5	kurz	17	43A000028
G3/8	34,5	kurz	19	43A000038
G1/4	44	lang	17	43A000L28
G3/8	46	lang	22	43A000L38
G1/2	49	lang	24	43A000L48
G3/4	64	lang	32	43A000L68

#### Überwurfmutter 43001






В	С	Σ=	Тур
M8x1,0	10,5	10	430010400
M10x1,0	10,5	13	430010600
M12x1,0	12,5	14	430010800
M16x1,5	15	19	430011000
M18x1,5	15	22	430011200
M20x1,5	15	24	430011400
M20x1,5	15	24	430011500
M22x1,5	17	27	430011600
M24x1,5	18	30	430011800
M30x1,5	19	36	430012200
	M8x1,0 M10x1,0 M12x1,0 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5	M8x1,0 10,5   M10x1,0 10,5   M12x1,0 12,5   M16x1,5 15   M18x1,5 15   M20x1,5 15   M20x1,5 15   M22x1,5 17   M24x1,5 18	M8x1,0 10,5 10   M10x1,0 10,5 13   M12x1,0 12,5 14   M16x1,5 15 19   M18x1,5 15 22   M20x1,5 15 24   M20x1,5 15 24   M22x1,5 17 27   M24x1,5 18 30

### Klemmring 43002 Messing, blank





ØA	С	Тур
4	6	430020400
6	6,5	430020600
8	7	430020800
10	8	430021000
12	8,5	430021200
14	8,5	430021400
15	8,5	430021500
16	9	430021600
18	9,5	430021800
22	10	430022200

### Verstärkungshülse 43033 Messing, blank, für Kunststoffrohre/-schläuche






Ø Rohr Außen/Innen	С	ØD	Тур
4/2,7	13,5	3,8	430330403
6/4	13,5	5	430330604
8/6	16,5	7	430330806
10/8	17,5	9	430331008
12/9	19,5	11	430331209
12/10	19	11	430331210
14/12	21,5	13,5	430331412
15/12,5	21,5	14	430331512
16/13	22,5	15	430331613
18/15	23,5	17,5	430331815
18/16	23,5	17,5	430331816
22/18	25	19	430332218

### Reduziereinsatz 43028 Messing, blank für Hülse und Reduzierstück.





ØA	Ø A1	Σ=	Тур
6	4	13	430280604
8	6	14	430280806
10	8	19	430281008
12	10	22	430281210
14	12	24	430281412



#### Stopfen 43004 Messing, blank






V V	<del>                                      </del>

Schlauchanschluss
43019
Messing, blank









ØA	С	Тур
4	10	430040400
6	10,5	430040600
8	10,5	430040800
10	11,5	430041000
12	12	430041200
14	14	430041400
15	14	430041500
16	14	430041600
18	16	430041800
22	15	430042200

ØA	С	E	ØK	ØS	Тур
6	40,5	22,5	7	5,5	430190607
8	43,5	22,5	7	5,5	430190807
8	43,5	22,5	10	8	430190810
10	44,5	22,5	7	5,5	430191007
10	44,5	22,5	10	8	430191010
12	45	22,5	10	8	430191210
12	52	29,5	13	11	430191213
14	52,5	29,5	13	11,5	430191413

#### Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/-Daten« aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren Ltd.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Fluidsystemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Hydrauliksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist.